

1.PP

M.č.	Místnost	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
001	Schodiště	19,55	Stávající ze žulových stupňů, na podestách nová keramická dlažba včetně soklu P6	Nové omítky, malba	Stávající+ na podestě oboustranně požárně odolný podhled SDK (REI60) ve funkci požárního předělu v=2850mm, malba	Na nosných stěnách sanační omítka
002	Chodba	17,69	Linoleum včetně rohové lišty P20	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	Oboustranně požárně odolný podhled SDK (REI60) ve funkci požárního předělu v=2850mm, malba	dtto
003	Vrátnice	3,07	Dtto P20	dtto	Stávající cihelná klenba, nová omítka, malba	dtto
004	Zádveř	4,51	Keramická dlažba včetně soklu P6	dtto	dtto	dtto
005	Šachta Š1	1,45	Betonová mazanina P9	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	dtto
006	Kancelář	44,65	Linoleum včetně rohové lišty P23	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	Stávající cihelná klenba, nová omítka, malba	dtto
007	Informační	9,15	Antistatické PVC včetně rohové lišty P8	dtto	dtto	dtto
008	Chodba	4,67	Linoleum včetně rohové lišty P20	dtto	Dtto	dtto
009	Kancelář	25,74	Dtto P23	dtto	Dtto	dtto
010	Pisoár	5,72	Keramická dlažba včetně soklu P7	keramický obklad v=2100mm	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	dtto
010a	WC	1,47	Dtto P7	dtto	dtto	dtto

Rekonstrukce objektu F

011	Předsíň WC	2,41	Dtto	P7	dtto	dtto	dtto
012	Výtah	2,39	Betonová mazanina s epoxidovou stěrkou P9	Betonové konstrukce	-	-	-
013	Konferenční míst.	48,79	Linoleum včetně rohové lišty P20	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	Stávající cihelná klenba, nová omítky, malba	dtto	dtto
014	Sklad	6,68	Dtto	P20	dtto	dtto	dtto
015	Předsíň WC	5,94	Keramická dlažba včetně soklu P7	keramický obklad v=2100mm	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	dtto	dtto
016	WC	1,35	Dtto	P7	dtto	dtto	dtto
017	WC	1,35	Dtto	P7	dtto	dtto	dtto
018	Archiv	63,56	Linoleum včetně rohové lišty P20	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	Stávající cihelná klenba, nová omítky, malba	dtto	dtto
019	Technologická míst.	16,71	Betonová mazanina s epoxidovou stěrkou P9	dtto	dtto	dtto	dtto
020	Rozvodna NN	7,67	Dtto	P9	dtto	dtto	dtto
021	Šachta S2	1,45	Dtto	P9	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	dtto
022	Čajová kuchyňka	4,02	Linoleum včetně rohové lišty P20	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK-RB podhled v=2850mm, malba	dtto	dtto
023	Uklidová komora	3,56	Keramická dlažba včetně soklu P7	keramický obklad v=2100mm	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	dtto	dtto
024	Chodba	11,33	Linoleum včetně rohové lišty P20	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	dtto	dtto

1.NP

M.č.	Místnost	Plocha ^a (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
101	Schodiště	19,55	Stávající ze žulových stupňů, na podestách nová keramická dlažba včetně soklu P11 a P15	Nové omítky, malba	Stávající + na podestě oboustranně požárně odolný podhled SDK ve funkci požárního přepětlu (REI45) v=2850mm, malba	
102	Chodba	27,47	Linoleum včetně rohové lišty P17	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
103	WC (imobiliů)	3,07	Keramická dlažba P16	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
104	Sklad	4,51	Linoleum včetně rohové lišty P17	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
105	Šachta S1	1,45	-	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
106	Kancelář	23,98	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P18	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
107	Kancelář	14,60	Dtto	P18 dtto	dtto	
108	Kancelář	14,59	Dtto	P18 dtto	dtto	
109	Kancelář	21,52	Dtto	P18 dtto	dtto	
110	Pisoár	5,72	Keramická dlažba P16	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
111	Předstín WC	2,41	Dtto	P16 dtto	dtto	
112	WC	1,57	Dtto	P16 dtto	dtto	

Rekonstrukce objektu F

113	Výtah	2,39	-	Betonové konstrukce	-	
114	Kancelář	22,27	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P18	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
115	Kancelář	22,9	Dtto P18	dtto	dtto	
116	Chodba	22,58	Linoleum včetně rohové lišty P17	dtto	dtto	
117	Předstř WC	5,96	Keramická dlažba P16	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
118	Zabezpeč. míst.	6,5	Linoleum včetně rohové lišty P17	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
119	WC	1,35	Keramická dlažba P16	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
120	WC	1,39	Dtto P16	dtto	dtto	
121	Kancelář	29,42	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P18	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
122	Rozvodna IT	11,06	Antistatické PVC včetně rohové lišty P19	dtto	dtto	
123	Kancelář	12,52	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P18	dtto	dtto	
124	Kancelář	24,19	Dtto P18	dtto	dtto	
125	Sachta S2	1,45	-	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
126	Cajová kuchyňka	4,54	Linoleum včetně rohové lišty P17	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
127	Uklidová komora	3,77	Keramická dlažba včetně soklu P16	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	

2.NP

M.č.	Místnost	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
201	Schodiště	19,55	Stávající ze žulových stupňů, podestách nová keramická dlažba včetně soklu P11 a P15	Nové omítky, malba	Stávající + na podestě oboustranně požárně odolný podhled SDK ve funkci požárního předsílu (REI45) v=2850mm, malba	
202	Chodba	27,47	Linoleum včetně rohové lišty P13 a P21	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
203	Kopírka	3,07	Linoleum včetně rohové lišty P21	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
204	Sklad	4,51	Dtto P21	dtto	dtto	
205	Šachta S1	1,45	-	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
206	Kancelář	23,98	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P14	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
207	Kancelář	14,6	Dtto P14	dtto	dtto	
208	Kancelář	14,59	Dtto P14	dtto	dtto	
209	Kancelář	21,52	Dtto P14	dtto	dtto	
210	Pisoár	5,72	Keramická dlažba P12	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
211	Předsín WC	2,41	Dtto P12	dtto	dtto	
212	Výtah	2,39	-	Betonové konstrukce	-	

Rekonstrukce objektu F

213	WC	1,58	Keramická dlažba P12	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled (REI45) v=2850mm, malba	
214	Kancelář	22,27	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P14	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
215	Kancelář	22,9	Dtto P14	dtto	dtto	
216	Chodba	22,58	Linoleum včetně rohové lišty P13 a P21	dtto	dtto	
217	Předsín WC	5,96	Keramická dlažba P12	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
218	Sklad	6,5	Linoleum včetně rohové lišty P13	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
219	WC	1,35	Keramická dlažba P12	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	
220	WC	1,39	Dtto P12	dtto	dtto	
221	Kancelář	29,30	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P14	Zděné konstrukce vč. omítky, nové omítky na stávajících konstrukcích, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
222	Předsín lávky	11,06	Linoleum včetně rohové lišty P13	dtto	dtto	
223	Kancelář	12,52	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P14	dtto	dtto	
224	Kancelář	24,19	Dtto P14	dtto	dtto	
225	Šachta Š2	1,54	-	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
226	Čajová kuchyňka	4,54	Linoleum včetně rohové lišty P21	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
227	Úklidová komora	2,68	Keramická dlažba P22	keramický obklad v=2100mm	SDK - RBi podhled v=2850mm, malba	

3.NP

M.č.	Místnost	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
301	Schodiště	19,55	Stávající ze žulových stupňů, na podestách nová keramická dlažba včetně soklu P11 a P15	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	Stávající + na podestě obousměrně požárně odolný podhled SDK ve funkci požárního předělu (REI45) v=2850mm, malba	
302	Chodba	27,47	Linoleum včetně rohové lišty P4	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
303	WC (imobilu)	3,07	Keramická dlažba včetně soklu P2	Zděné konstrukce, keramický obklad v=2100mm, omítka nad obkladem, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	
304	Sklad	4,51	Dtto P2	dtto	dtto	
305	Šachta Š1	1,45	-	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
306	Kancelář	23,98	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P10	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
307	Kancelář	14,6	Dtto P10	dtto	dtto	
308	Kancelář	14,59	Dtto P10	dtto	dtto	
309	Kancelář	21,52	Dtto P10	dtto	dtto	
310	Pisoár	5,72	Keramická dlažba včetně soklu P2	Zděné konstrukce, keramický obklad v=2100mm, omítka nad obkladem, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	
311	Předsíň WC	2,41	Dtto P2	dtto	dtto	
312	Výtah	2,39	-	Betonové konstrukce	-	
313	WC	1,57	Keramická dlažba včetně soklu P2	Zděné konstrukce, keramický obklad v=2100mm, omítka nad obkladem, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	

Rekonstrukce objektu F

314	Kancelář	22,27	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
315	Kancelář	22,90	Dto	P10	dto	dto	
316	Chodba	22,58	Linoleum včetně rohové lišty	P4	dto	dto	
317	Předsín WC	5,96	Keramická dlažba včetně soklu	P2	Zděné konstrukce, keramický obklad v=2100mm, omítky nad obkladem, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	
318	Zabezpečená místnost	6,5	Linoleum včetně rohové lišty	P4	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
319	WC	1,35	Keramická dlažba včetně soklu	P2	Zděné konstrukce, keramický obklad v=2100mm, omítky nad obkladem, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	
320	WC	1,39	Dto	P2	dto	dto	
321	Kancelář	29,90	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
322	Rozvodna IT	11,06	Antistatické PVC včetně rohové lišty	P3	dto	dto	
323	Kancelář	12,52	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	dto	dto	
324	Kancelář	24,19	Dto	P10	dto	dto	
325	Šachta Š2	1,55	-		Zděné konstrukce vč. omítky, malba	-	
326	Čajová kuchyňka	4,54	Linoleum včetně rohové lišty	P4	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK podhled v=2850mm, malba	
327	Uklídková komora	2,84	Keramická dlažba včetně soklu	P2	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	SDK-RBi podhled v=2850mm, malba	

657 m² 1865 m²

Σ 304 P 187 m²

187 m²

4.NP

M.č.	Místnost	Plocha (m ²)	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
401	Schodiště	15,6	Keramická dlažba včetně soklu P1 a P15	Zděné konstrukce vč. omítky, malba	Oboustranně požární odolný podhled SDK ve funkci požárního předělu (REI30) v=2700mm, malba	
402	Chodba	42,5	Línoleum včetně rohové lišty P4	SDK konstrukce, na zděných k-cích nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700mm, malba	
403	Sklad	2,43	Dtto P4	dtto	Oboustranně požárně odolný podhled SDK ve funkci požárního předělu(REI30) v=2700mm, malba	
404	Strojovna VZT	15,27	Betonová mazanina s epoxidovou stěrkou P5	dtto	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700mm, malba	Bezprašný nátěr
405	Uklidová místnost	1,62	Keramická dlažba včetně soklu P2	SDK konstrukce, malba, keramický obklad v=2100mm	SDK-RBi podhled v požárním provedení (REI30) v=2500mm, malba	
406	WC	1,61	Dtto P2	dtto	dtto	
407	Předsín WC	2,77	Dtto P2	dtto	dtto	
408	Pisoár	3,68	Dtto P2	dtto+ na zděných k-cích nové omítky	dtto	
409	Přístup k šachtě	2,95	Betonová mazanina s epoxidovou stěrkou P5	SDK konstrukce, na zděných k-cích nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30), malba	
410	Kancelář	24,7	Koberec včetně dřevěné rohové lišty P10	SDK konstrukce, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
411	Kancelář	11,68	Dtto P10	dtto	dtto	
412	Kancelář	11,77	Dtto P10	dtto	dtto	

Rekonstrukce objektu F

413	Sklad	7,55	Linoleum včetně rohové lišty	P4	dto	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700mm, malba	
414	Kancelář	17,7	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	dto	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
415	Výtah	2,4	-		Betonové konstrukce	Zastropení betonovou deskou	
416	Kancelář	11,16	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	SDK konstrukce, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
417	Šachta Š1	1,58	-		Zděné konstrukce vč. nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení(REI30), malba	
418	Kancelář	20,18	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	SDK konstrukce, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
419	Kancelář	17,9	Dtto	P10	dto	dto	
420	Kancelář	17,4	Dtto	P10	dto	dto	
421	Sklad	7,44	Linoleum včetně rohové lišty	P4	dto	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700mm, malba	
422	Kancelář	11,78	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	dto	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
423	Kancelář	11,85	Dtto	P10	dto	dto	
424	Kancelář	24,54	Dtto	P10	dto	dto	
425	Přístup k šachtě	2,92	Betonová mazanina s epoxidovou stěrkou	P5	SDK konstrukce, na zděných k-cích nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30), malba	
426	Předsíň WC	2,38	Keramická dlažba včetně soklu	P2	SDK konstrukce, malba, keramický obklad v=2100mm	SDK-RBi podhled v požárním provedení(REI30) v=2500mm, malba	
427	WC	1,81	Dtto	P2	dto	dto	
428	WC	2,25	Dtto	P2	dto	dto	

Rekonstrukce objektu F

429	Čajová kuchyňka	3,67	Linoleum včetně rohové lišty	P4	SDK konstrukce, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2500mm, malba	
430	Kancelář	13,65	Koberec včetně dřevěné rohové lišty	P10	SDK konstrukce, na zděných k-cích nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení (REI30) v=2700a 2550mm, malba	
431	Sachta Š2	1,55	-		Zděné konstrukce vč. nové omítky, malba	SDK podhled v požárním provedení(REI30), malba	

Konstrukce 4 p.

BS 103